



VSTUPNÍ ZAVÁŽECI DOPRAVNÍK (X)	A (mm)	B (mm)
3,2	3200	4370
4,2	4200	5370
5,2	5200	6370
6,2	6200	7370
7,2	7200	8370

ZAKLADNÍ VSTUPNÍ STŮL F1XNÍ (Y)	C (mm)	D (mm)
1	1000	185
2	2000	1185
3	3000	2185
4	4000	3185

STŘÍ MANTEL
JĚVOPRAVUJÍCÍ STRUJE

KP 500 DPT-X-Y(P)